



MUNICÍPIO DE SOBRAL
Câmara Municipal de Sobral

REQUERIMENTO Nº ____/2025

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sobral.

EMENTA: Solicito que seja realizada a operação tapa-buraco no trecho da CE-362, com início no Triângulo de Valparaíso, no município de Santa Quitéria e com final no Triângulo de Olho D'Água do Pajé, no distrito de Bilheira, no município de Sobral/CE.

A Vereadora subscrita, no uso de suas atribuições legais, indica ouvindo o Plenário e o **Superintendente da Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará (SOP)**, Ilmo. Sr. José Valdeci Rebouças e ao **Diretor do Distrito Operacional de Sobral - D.O 7**, Ilmo. Sr. Francisco Alves, que seja realizada a operação tapa-buraco no trecho da CE-362, com início no Triângulo de Valparaíso, no município de Santa Quitéria e com final no Triângulo de Olho D'Água do Pajé, no distrito de Bilheira, no município de Sobral/CE.


SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP

Endereço: Av. Alberto Carveiro, 2775, Terréo - Castelão - Fortaleza/CE - CEP 60.861-211 - Gabinete do Superintendente **Telefone:** (85) 3108-2800/2801

SEDE DO 7º DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL - 7º D.O

Endereço: CE-362 km 03, Av. Dep. José Euclides, 1645 - Sobral/CE - Gerente do 7º Distrito Operacional de Sobral **Telefone:** (85) 3108-2898

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL, em 18 de Março de 2025.



MARIA SOCORRO BRASILEIRO MAGALHÃES

"Socorinha Brasileiro"
VEREADORA - PSB



MUNICÍPIO DE SOBRAL
Câmara Municipal de Sobral

Justificativa


A principal via de acesso dos moradores do distrito de Taperuaba com a sede do Município de Sobral necessita ser recuperada tenha visto algumas erosões identificada no trecho que liga o triângulo de Olho D'Água do Pajé no distrito de Bilheira, bem como o trecho que se inicia na sede do distrito de Taperuaba até o triângulo de Valparaíso, nos limites do Município de Santa Quitéria, as ações de recuperação devem acontecer antes que as erosões tomem proporções ainda maiores e dificultem o tráfego de veículos na região, principalmente dos moradores que necessitam estar constantemente se deslocando para a sede do Município ou a capital cearense.

Para aqueles que costumam trafegar nas estradas do Ceará, não é novidade que diversos trechos apresentam problemas na pavimentação, principalmente em vias que ficam na rota para outros estados. Com a quantidade de buracos, ondulações, fissuras e trincas, os motoristas precisam estar duplamente atentos para manter a segurança viária.

Uma pesquisa realizada durante o ano de 2022 pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) avaliou que, dos 3.782 quilômetros (km) de extensão das rodovias federais que cortam o Ceará e principais trechos estaduais, cerca de 71,4% da malha rodoviária apresenta problemas; 28,6% está em condição satisfatória e 0,8% está com o pavimento totalmente destruído.

De acordo com a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP), dos 8.877,11 km que compõem a extensão de CEs pavimentadas nos 184 municípios cearenses, 13,14% (1.166,45 km) estão enquadradas no conceito regular. Outros 4,49% (398,58 km) se encontram em condições ruins e 0,40% (35,51 km) aparece em nível péssimo.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL, em 18 de Março
de 2025.



MARIA SOCORRO BRASILEIRO MAGALHÃES

"Socorinha Brasileiro"
VEREADORA - PSB